



Ящики управления КПО Я9101, Я9102

*Ящик управления
типа Я9101
предназначен
для управления
механическими
прессами или
листовыми
ножницами
с усилием
до 1000 кН*



*Ящик управления
типа Я9102
предназначен для
управления
механическими
прессами или
листовыми
ножницами
с усилием
до 2500 кН*



ОАО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА»

355000, г. Ставрополь, ул. Заводская, 9, тел. (865-2) 28-07-31, факс 94-68-43
www.electroavt.stavropol.ru el-avt@mail.stv.ru

Ящики управления КПО

Я9101, Я9102

| <i>Наименование параметров</i> | <i>Норма</i> | |
|--|----------------------------------|-------------------|
| | Я9101 | Я9102 |
| 1. Напряжение питающей сети, В* | ~3x380 | |
| 2. Частота питающей сети, Гц | 50; 60 | |
| 3. Ток уставки теплового реле электродвигателя главного привода, А | 1,6; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 25 | 25; 40; 63; 80 |
| 4. Наибольшая мощность подключаемых электродвигателей главного привода, кВт | 10 | 40 |
| 5. Номинальный условный ток короткого замыкания, А | 600 | 1500 |
| 6. Мощность цепи местного освещения, Вт, не более | 60 | 250 |
| 7. Мощность цепи освещения линии реза, Вт, не более | 250 | |
| 8. Мощность нагрузки, подключаемой к цепям управления приводами, Вт, не более** | 30 | |
| 9. Допустимая мощность подключаемая к цепи напряжением 24В постоянного тока, Вт*** | 10 | |
| 10. Габаритные размеры, мм | 750x550x250 | 1200x600x250 |
| 11. Масса, кг, не более | 55 | 80 |

* Для экспортных поставок:

~3x(220, 230, 240, 380, 400, 415)В, 50Гц

~3x(220, 380, 440)В, 60Гц

** Для внешних дополнительных потребителей

*** Электродвигатели вспомогательного привода

Комплект поставки

| | |
|--|---|
| Ящик | 1 |
| Комплект эксплуатационной документации | 1 |
| Комплект запасных частей | 1 |